



Settore Sviluppo Economico
Sportello Unico Edilizia e Condoni

Prot. _____

Pescara, lì _____

Oggetto: COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART.5 DEL REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DI IMPIANTI RADIO BASE (S.R.B.).
Programmi gestori 2022

Verbale seduta del 16.11.2021 - 1^ Seduta

L'anno 2021 il giorno 16 del mese di novembre, alle ore 15:15 presso la sala "G.Masciarelli" del Comune di Pescara a seguito di convocazione con nota prot. 195217 del 03/11/2021 si è riunito il Comitato Tecnico di Valutazione (CTV) nominato con determina del dirigente del Settore Sviluppo Economico n. 44 del 21/05/2021.

Sono presenti:

- arch. Chiavaroli Francesco, Dirigente del Settore Sviluppo Economico che assume le funzioni di presidente del Comitato;
- dott. Silverii Gaetano, Dirigente del Settore Pianificazione e Demanio;
- arch. D'Alleva Guido, delegato del Settore Pianificazione e Demanio;
- geom. Chiavaroli Lanfranco, P.O. SUAP;
- arch. Isabel D'Ercole, P.O. SUE;
- geom. Antonio Caso, P.O. Patrimonio -Tecnico;
- dott. Di Giacomo Marco, P.O. Patrimonio - Amministrativo Contabile;
- dott. Geol. Scurti Edgardo, P.O. Geologia;

Viene nominato dal Presidente del comitato segretario verbalizzante il geom Di Nisio Piero, in servizio presso il SUE.

Sono assenti all'odierna seduta del Comitato CTV:

Di Nisio Piero

- il rappresentante dell'ARTA Abruzzo, che ha fatto pervenire nota acquisita al protocollo comunale in data 15/06/2021 prot. 106580, nella stessa si porta a conoscenza dell'impossibilità a partecipare alle attività del CTV come da annotazione che di seguito testualmente si riporta:

" Facendo seguito all'atto di determinazione n.44 del 21/05/2021, in merito alla costituzione Comitato Tecnico di Valutazione (CTV), l'ARTA Abruzzo si vede citata attraverso un Regolamento deliberato dal consiglio comunale in data 21/06/2004.

L'art.5 del suddetto regolamento riferisce in modo particolare ad un accordo intercorso tra le parti (ARTA Abruzzo e Comune di Pescara) che non trova allo stato attuale riscontro documentale.

Alla luce di sopraggiunti riassetto organizzativi e delle risorse umane a disposizione dello scrivente Ente, si rende impossibile dedicare una unità di personale alle attività del (CTV) comunale.

Resta inteso che ARTA proseguirà nelle attività di propria competenza nei tempi e nelle modalità previste."

Il Presidente dichiara aperta la seduta e la ritiene valida, pertanto procede ad esaminare i programmi dei gestori della telefonia, per le installazioni 2021.

A questo punto il CTV procede ad effettuare gli adempimenti previsti dal comma 10 - art. 6 del Regolamento e prende atto dell'istruttoria propedeutica prima della valutazione di competenza del comitato stesso, precisando che l'istruttore ha verificato cartograficamente i programmi presentati dai gestori, confrontandoli con gli ambiti territoriali del Regolamento.

Di seguito si riportano le tabelle predisposta dall'istruttore del SUE sulla quale sono riportati tutti punti con le previsioni delle nuove installazioni sulla scorta delle indicazioni fornite dai vari programmi dei gestori, con le verifiche istruttorie e le valutazioni del CTV.

Si procede all'esame della prima pratica che risulta essere quella di TIM pervenuto il **Telecom Italia S.p.A.** – pervenuto il 22/09/2021 e acquisito al prot. n.168198 del 22/09/2021

Dagli elaborati trasmessi si evince che sono stati indicati gli impianti esistenti ed i punti di ricerca per nuove installazioni. Le aree di ricerca risultano contrassegnate con la lettera R e da un numero progressivo e quindi sono totalmente 28 punti.


Si osserva preliminarmente che, ai sensi dell'art. 6 -comma 4° del Regolamento, il gestore deve indicare i cosiddetti punti di ricerca con una puntuale localizzazione con la possibilità di individuare un'area circoscritta avente un raggio non superiore a mt. 150,00 .

Ebbene dagli elaborati trasmessi si evince che il gestore **TIM** ha disegnato semplicemente un circonferenza intorno alla denominazione del punto di ricerca, priva di quote e di esatta ubicazione a mezzo coordinate geografiche, ovvero in pressoché assenza di dati numerici necessari per individuare in modo inequivocabile il punto e l'esatta perimetrazione dell'area nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 6 comma 4 del Regolamento.

Il suddetto programma risulta altresì privo di una relazione tecnica per la descrizione delle modalità di attuazione ed individuazione delle aree.

Piano di Sviluppo TIM 2022


Area	Denominazione	Ubicazione	Istruttoria	Proposta TIM	Valutazione CTV
R1		Zona Via Raiale	1)Area non idonea - cartografia Reg. vigente 2)Prossimità area rischio incidente rilevante (Butangas) 3)Zona C Piano di rischio areoportuale	Nuova SRB	Parere Contrario in quanto la zona circoscritta comprende anche le aree classificate "non idonee" dal Regolamento - Tav.1
R2	Pescara Porto	Porto	1)Area di attenzione - cartografia Reg. vigente 2)Dogane - prossimità linea 3)PSDA pericolosità elevata e molto elevata	Nuova SRB Coubicazione su esistente	Il CTV non è in grado di valutare in quanto una parte dell'area circoscritta ricade in "area di attenzione" e non sono stati prodotti gli elaborati prescritti dall'art. 3 comma 1 lett. b) del Regolamento dal a dimostrazione del rispetto di quanto disposto dalla predetta norma.
R3	Pescara colli innamorati nord	Via Colli Innamorati	1) Area di attenzione - cartografia Reg. vigente	Nuova SRB Coubicazione su esistente	Il CTV non è in grado di valutare in quanto una parte dell'area circoscritta ricade in "area di attenzione" e non sono stati prodotti gli elaborati prescritti dall'art. 3 comma 1 lett. b) del Regolamento dal a dimostrazione del rispetto di quanto disposto dalla predetta norma.
R4	Pescara Via Volta	Via A. Volta	1) Area di attenzione - cartografia Reg. vigente	Nuova SRB	Il CTV non è in grado di valutare in quanto una parte dell'area circoscritta ricade in "area di attenzione" e non sono stati prodotti gli




					elaborati prescritti dall'art. 3 comma 1 lett. b) del Regolamento dal a dimostrazione del rispetto di quanto disposto dalla predetta norma.
R5	Pescara Carlton	Via Riviera Nord	1)) Area di attenzione - cartografia Reg. vigente 2)Area di criticità rilevata da ARTA	Nuova SRB Coubicazione su esistente	Il CTV non è in grado di valutare in quanto una parte dell'area circoscritta ricade in "area di attenzione" e non sono stati prodotti gli elaborati prescritti dall'art. 3 comma 1 lett. b) del Regolamento dal a dimostrazione del rispetto di quanto disposto dalla predetta norma.
R6	Pescara Via del Santuario	Via del Santuario Via Valle di Rose	1) Area di attenzione - cartografia Reg. vigente	Nuova SRB	Il CTV non è in grado di valutare in quanto una parte dell'area circoscritta ricade in "area di attenzione" e non sono stati prodotti gli elaborati prescritti dall'art. 3 comma 1 lett. b) del Regolamento dal a dimostrazione del rispetto di quanto disposto dalla predetta norma.
R7	Pescara Lido Sud	Via N. Fabrizi	1) Area di attenzione - cartografia Reg. vigente	Nuova SRB	Il CTV non è in grado di valutare in quanto una parte dell'area circoscritta ricade in "area di attenzione" e non sono stati prodotti gli




					elaborati prescritti dall'art. 3 comma 1 lett. b) del Regolamento dal a dimostrazione del rispetto di quanto disposto dalla predetta norma.
R8	Pescara circonvallazione sud	Via - Strada Cetrullo	1) Area non idonea ed Area di attenzione - cartografia Reg. vigente.	Nuova SRB	Parere Contrario in quanto la zona circoscritta comprende anche le aree classificate " non idonee " dal Regolamento - Tav.1
R9	PE Monte di Campoli	Via di Sotto Basilica Madonna	1) Area non idonea ; aree di attenzione; 2) Vincolo Beni Mon. Basilica	Nuova SRB	Parere Contrario in quanto la zona circoscritta comprende anche le aree classificate " non idonee " dal Regolamento - Tav.1
R10	Pe Scorrano	Strada del Palazzo	1) aree di attenzione;	Nuova SRB	Il CTV non è in grado di valutare in quanto una parte dell'area circoscritta ricade in " area di attenzione " e non sono stati prodotti gli elaborati prescritti dall'art. 3 comma 1 lett. b) del Regolamento dal a dimostrazione del rispetto di quanto disposto dalla predetta norma.
R11	PE SP San Silvestro	SP San Silvestro	1) Area non idonea - cartografia Reg. vigente 2) Vincolo BB.AA.	Nuova SRB	Parere Contrario in quanto la zona circoscritta comprende anche le aree classificate " non idonee " dal Regolamento - Tav.1
R12	PESCARA NORD (EX PE74)	Via Naz. Adriatica	1) aree di attenzione Area non idonea - cartografia Reg. vigente	In valutazione possibile trasloco della esistente SRB TIM di Pescara	Il CTV non è in grado di valutare in quanto una

				Adriatica Nord (PE74) su sito esistente di altro operatore.	parte dell'area circonscribta ricade in "area di attenzione" e non sono stati prodotti gli elaborati prescritti dall'art. 3 comma 1 lett. b) del Regolamento dal a dimostrazione del rispetto di quanto disposto dalla predetta norma.
R 13	Pescara fiume verde	Vicolo Arabona (TUA)	1) aree di attenzione;	Nuova SRB	Il CTV non è in grado di valutare in quanto una parte dell'area circonscribta ricade in "area di attenzione" e non sono stati prodotti gli elaborati prescritti dall'art. 3 comma 1 lett. b) del Regolamento dal a dimostrazione del rispetto di quanto disposto dalla predetta norma.
R14	Pescara Viale Pindaro	Via Pindaro UNIV.	1) aree di attenzione	Nuova SRB	Il CTV non è in grado di valutare in quanto una parte dell'area circonscribta ricade in "area di attenzione" e non sono stati prodotti gli elaborati prescritti dall'art. 3 comma 1 lett. b) del Regolamento dal a dimostrazione del rispetto di quanto disposto dalla predetta norma.
R15	PE Via De Amicis	Via De Amicis	1) aree di attenzione- cartografia Reg. vigente.	Nuova SRB	Il CTV non è in grado di valutare in quanto una





					parte dell'area circoscritta ricade in "area di attenzione" e non sono stati prodotti gli elaborati prescritti dall'art. 3 comma 1 lett. b) del Regolamento dal a dimostrazione del rispetto di quanto disposto dalla predetta norma.
R16	Pescara Via Fonzi	Via D'Avalos	1) aree di attenzione- cartografia Reg. vigente.	Nuova SRB - In valutazione possibile coubicazione su SRB altro operatore	Il CTV non è in grado di valutare in quanto una parte dell'area circoscritta ricade in "area di attenzione" e non sono stati prodotti gli elaborati prescritti dall'art. 3 comma 1 lett. b) del Regolamento dal a dimostrazione del rispetto di quanto disposto dalla predetta norma.
R17	PE Colle di Mezzo	Via di sotto	1) aree di attenzione- cartografia Reg. vigente.	Nuova SRB - In valutazione possibile coubicazione su SRB altro operatore esistente	Il CTV non è in grado di valutare in quanto una parte dell'area circoscritta ricade in "area di attenzione" e non sono stati prodotti gli elaborati prescritti dall'art. 3 comma 1 lett. b) del Regolamento dal a dimostrazione del rispetto di quanto disposto dalla predetta norma.
R18	PESCARA POSTE (EX PE64)	Via Arapietra Via Passo	1) Area non idonea - aree di attenzione- cartografia Reg. vigente.	In valutazione possibile trasloco della esistente SRB TIM di Pescara	Parere Contrario in quanto la zona circoscritta




		della Portella		Lungomare (PE14) su sito esistente di altro operatore.	comprende anche le aree classificate "non idonee" dal Regolamento - Tav.1
R 19	Pescara Piazza Garibaldi		1) aree di attenzione- cartografia Reg. vigente. Criticità segnalata da ARTA	Nuova SRB - In valutazione possibile coubicazione su SRB altro operatore esistente	Il CTV non è in grado di valutare in quanto una parte dell'area circoscritta ricade in "area di attenzione" e non sono stati prodotti gli elaborati prescritti dall'art. 3 comma 1 lett. b) del Regolamento dal a dimostrazione del rispetto di quanto disposto dalla predetta norma.
R20	PESCARA LUNGOMARE (EX PE14)		1) Area non idonea - aree di attenzione- cartografia Reg. vigente.	In valutazione possibile trasloco della esistente SRB TIM di Pescara Lungomare (PE14) su sito esistente di altro operatore.	Parere Contrario in quanto la zona circoscritta comprende anche le aree classificate "non idonee" dal Regolamento - Tav.1
R21	Pescara Via D'Annunzio		1) Area non idonea - cartografia Reg. vigente.	Nuova SRB - In valutazione possibile coubicazione su SRB altro operatore esistente	Parere Contrario in quanto la zona circoscritta comprende anche le aree classificate "non idonee" dal Regolamento - Tav.1
R22	PESCARA OSPEDALE (EX PE60)		1) Area non idonea - aree di attenzione- cartografia Reg. vigente.	In valutazione possibile trasloco della esistente SRB TIM di Pescara Ospedale (PE60) su sito esistente di altro operatore.	Parere Contrario in quanto la zona circoscritta comprende anche le aree classificate "non idonee" dal Regolamento - Tav.1
R 23	PESCARA VIA OSTUNI		1) aree di attenzione cartografia Reg. vigente.	Nuova SRB - In valutazione possibile coubicazione su SRB altro operatore	Il CTV non è in grado di valutare in quanto una parte dell'area circoscritta ricade




				esistente	in "area di attenzione" e non sono stati prodotti gli elaborati prescritti dall'art. 3 comma 1 lett. b) del Regolamento dal a dimostrazione del rispetto di quanto disposto dalla predetta norma.
R24	PESCARA VIA TAVO		1) aree di attenzione cartografia Reg. vigente.	Nuova SRB - In valutazione possibile coubicazione su SRB altro operatore esistente	Il CTV non è in grado di valutare in quanto una parte dell'area circoscritta ricade in "area di attenzione" e non sono stati prodotti gli elaborati prescritti dall'art. 3 comma 1 lett. b) del Regolamento dal a dimostrazione del rispetto di quanto disposto dalla predetta norma.
R25	PESCARA FONTANELLE 2		1) aree di attenzione; 2) zona D Piano di rischio aeroportuale	Nuova SRB - In valutazione possibile coubicazione su SRB altro operatore esistente	Il CTV non è in grado di valutare in quanto una parte dell'area circoscritta ricade in "area di attenzione" e non sono stati prodotti gli elaborati prescritti dall'art. 3 comma 1 lett. b) del Regolamento dal a dimostrazione del rispetto di quanto disposto dalla predetta norma.
R26	PESCARA VIA TIRINO (EX PE71)		1) aree di attenzione cartografia Reg. vigente.	In valutazione possibile trasloco della esistente SRB TIM di Pescara Via Tirino (PE71) su sito	Il CTV non è in grado di valutare in quanto una parte dell'area circoscritta ricade

				esistente di altro operatore.	in "area di attenzione" e non sono stati prodotti gli elaborati prescritti dall'art. 3 comma 1 lett. b) del Regolamento dal a dimostrazione del rispetto di quanto disposto dalla predetta norma.
R27	PESCARA SAN DONATO (EX PE54)		1) Aree idonee - aree di attenzione- Area non idonea - cartografia Reg. vigente;	In valutazione possibile trasloco della esistente SRB TIM di Pescara Via Tirino (PE71) su sito esistente di altro operatore.	Parere Contrario in quanto la zona circoscritta comprende anche le aree classificate "non idonee" dal Regolamento - Tav.1

Di seguito comitato procede ad esaminare il Programma della **ILIAD S.p.A** – pervenuto il 24/06/2021 e acquisito al prot. n. 112662 del 24/06/2021.

Piano di Sviluppo ILIAD 2022

IL gestore ILIAD ha dichiarato quanto di seguito

Tutti gli impianti esistenti potranno essere oggetto di riconfigurazione

1 Per le posizioni in tabelle è da considerarsi un raggio di ricerca di 500 mt rispetto alle coordinate del punto nominale

2 Individuata nell'area di ricerca la presenza di strutture esistenti idonee ad ospitare la stazione radio base ILIAD

Il Gestore ILIAD ha previsto un unico elenco di installazioni, comprendendo sia le esistenti che le nuove, dall'extrapolazione risulta che le nuove risultano 7 e sono quelle contrassegnate con i nn. 1, 3, 5, 10, 18, 28 e 29 come di seguito si riporta:

N	Codice sito	Proposta ILIAD	Indirizzo/località		Stato	Istruttoria	Valutazione CTV
			Coordinate				
			Latitudine	Longitudine			
1	PE65015_01 2	In ricerca	42.49161 7	14.18452	In ricerca	Le coordinate indicate non corrispondono al punto indicato sulla cartografia allegata	
3	PE65122_00	Progettato	42.48411	14.17012	Progettato	Strada vicinale	Parere Contrario in

	2					Colle Cervone Aree idonee - aree di attenzione- Area non idonea - cartografia Reg. vigente.	quanto la zona circonscritta comprende anche le aree classificate "non idonee" dal Regolamento - Tav.1
5	PE65122_00 4	Nuovo	42.45397	14.2409	Nuovo	Viale Primo Vere -Piazzale Le Laudi Aree di attenzione- Area non idonea - cartografia Reg. vigente.	Parere Contrario in quanto la zona circonscritta comprende anche le aree classificate "non idonee" dal Regolamento - Tav.1
10	PE65124_00 3	In ricerca	42.46098	14.1935	In ricerca	Via Fonte Romana Via Pian delle Mele Aree di attenzione- Area non idonea - cartografia Reg. vigente.	Parere Contrario in quanto la zona circonscritta comprende anche le aree classificate "non idonee" dal Regolamento - Tav.1
18	PE65127_00 1	In ricerca	42.46125	14.22243	In ricerca	Via A. Vespucci Via Bardet Aree di attenzione- Area non idonea - cartografia Reg. vigente.	Parere Contrario in quanto la zona circonscritta comprende anche le aree classificate "non idonee" dal Regolamento - Tav.1
28	PE65129_00 6	In ricerca	42.44546 2	14.251494	In ricerca	Viale Primo Vere Via Luigi Anelli Aree di attenzione- Area non idonea - cartografia Reg. vigente.	Parere Contrario in quanto la zona circonscritta comprende anche le aree classificate "non idonee" dal Regolamento - Tav.1
29	PE65129_00 7	In ricerca	42.43193	14.23653	In ricerca	San Silvestro Via Lago Maggiore Aree di attenzione- Area non idonea - cartografia Reg. vigente.	Parere Contrario in quanto la zona circonscritta comprende anche le aree classificate "non idonee" dal Regolamento - Tav.1

Il CTV ad unanimità decide che per la corretta valutazione delle zone d'installazione delle nuove SRB come previste dai suddetti piani , occorra richiedere l'integrazione ai gestori affinché vengano forniti gli elementi tecnici necessari così come dettati dall'art. 3 comma 1 del Regolamento, in relazione alle previsioni delle aree interessate come individuate sulla tav. 1 del Regolamento.

Inoltre in ragione di quanto disposto dall'art. 6 comma 4 del Regolamento, i gestori dovranno indicare nei rispettivi programmi la puntuale localizzazione dei nuovi impianti ovvero l'individuazione di un'area circoscritta di raggio **non superiore a 150 metri**.


I gestori che non hanno rappresentato correttamente l'area circoscritta entro la quale ubicare il nuovo impianto, dovranno conformare gli elaborati del programma alle indicazioni stabilite dall'art. 3 comma 1 del Regolamento.

Copia del presente verbale viene inviato a tutti gli invitati ed al Direttore Generale del Comune di Pescara.

Alle ore 17,45 il presidente dichiara conclusi i lavori relativi alla 1^ seduta del Comitato per l'esame dei programmi gestori per l'anno **2022**.

Letto confermato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Presidente del Comitato
Dirigente del Settore Sviluppo Economico
arch. Francesco Chiavaroli



Il Segretario Verbalizzante
geom. Piero Di Nisio

